Услуги тепловизора



Астана, Казахстан

Холодно в квартире? Холодные батареи? Дома холодно?
Как утеплить окна? Реши эти вопросы раз и навсегда!
Компания GAZCENTER предлагает услуги тепловизора в Астане. Мы специализируемся на профессиональной проверке энергоэффективности различных объектов: домов, квартир, бань, а так же системы «теплый пол» и электрооборудования.

Тепловизионное обследование — это ультрасовременное тестирование объекта на предмет наличия скрытых дефектов. Оно позволяет выявить места теплопотерь, участки повышенной конденсации и аварийного риска. Тепловая диагностика поможет установить любые нарушения и сбои в инженерных и коммуникационных системах, скрытых от визуального просмотра.

Тепловизионное обследование помогает выявить следующие проблемы:

Пониженное сопротивление теплопередаче стен и перекрытий в целом или отдельных участков.

Мостики холода (не утепленные или слабо утепленные бетонные армопояса, перемычки и балки).

Снижение теплозащитных характеристик термоизоляционного покрытия (термошубы).

Некачественный монтаж теплоизоляции на чердачных перекрытиях и мансардах.

Участки инфильтрации холодного воздуха в здание (через стыки различных элементов конструкции).

Места возможного образования плесени.

Стоимость – от 150 тг. за 1 кв.м.
GAZCENTER: переходи на лучшее!

Цена: 150 ₸	Тип объявления: Услуги, предлагаю	Торг: уместен
Газцентр Николай	**+7 708 425 35 66**	**пр.Богенбай батыра 6 «Б», 4 этаж.**